

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда
в ООО «Газпром газораспределение Москва» (2018 год)**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Аварийно-восстановительная служба, 1,2704/1 Электрогазосварщик 6 разряда	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения, использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты на рабочем месте.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Аварийно-восстановительная служба, 1,2704/1 Электрогазосварщик 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочной аэрозоли увеличить время регламентных перерывов, назначить дополнительный отпуск.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Аварийно-восстановительная служба, 1,2704/1 Электрогазосварщик 6 разряда	Использовать переносные системы отсоса воздуха непосредственно с места проведения сварочных или иных работ, связанных с высоким выбросом АПФД в рабочую зону	Снижение запыленности			
Аварийно-восстановительная служба, 2,2704/2 Электрогазосварщик 6 разряда	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения, использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты на рабочем месте.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Аварийно-восстановительная служба, 2,2704/2 Электрогазосварщик 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочной аэрозоли увеличить время регламентных перерывов, назначить дополнительный отпуск.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Аварийно-восстановительная служба, 2,2704/2 Электрогазосварщик 6 разряда	Использовать переносные системы отсоса воздуха непосредственно с места проведения сварочных или иных работ, связанных с высоким выбросом АПФД в рабочую зону	Снижение запыленности			

Аварийно-восстановительная служба, 3,2709/1 Электрогазосварщик 6 разряда	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения, использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты на рабочем месте.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Аварийно-восстановительная служба, 3,2709/1 Электрогазосварщик 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочной аэрозоли увеличить время регламентных перерывов, назначить дополнительный отпуск.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Аварийно-восстановительная служба, 3,2709/1 Электрогазосварщик 6 разряда	Использовать переносные системы отсоса воздуха непосредственно с места проведения сварочных или иных работ, связанных с высоким выбросом АПФД в рабочую зону	Снижение запыленности			
Автотранспортная служба, 7,1813/1 Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума на рабочем месте предусмотреть применение сертифицированных шумопоглощающих СИЗ, уменьшить время воздействия вредного фактора.	Снижение вредного воздействия шума			